

GODKÄNNANDE - FLYTT AV BOM

Flera har klagat på:

- Bommen körs ofta sönder
- Bilar har hög fart, vid trappa, korsning och husen 135 och 143 samt t.o.m. hus 157

Åtgärd 1, reparation:

- Bommen är trasig, men svetsas. Svetsning och förstärkning skall ske, för ökad hållfasthet.

Åtgärd 2, flytt:

- Bommen flyttas från **POS A** till **POS B**, enligt nedan karta


Fördelar med flytt:

- Bommen kommer närmare husen (husägare får bättre översikt)
 - o vilket bör minska på skadegörelse
 - o vilket bör minska på viljan att accelerera hårt (under uppsikt)
- Bilar tvingas ha 0 hastighet, vid start av färd in i områdets känsligare delar

Ägarna nedan bor intill bommens nya placering, och godkänner härmed flytt enligt karta.

190701 Hus 135 _____

190701 Hus 143 _____



OSSF Styrelse, Kenny@ungarelli.se, 0709-45 44 84