

AVSTÄNGNING AV VATTEN - Vecka 18, 2019

- **MÅNDAG** den 29/4, mellan 10:00 – 17:30
- Hus 43 – 197 **PÅVERKAS INTE** av avstängning
- Hus 199 - 247 **PÅVERKAS KORTA STUNDER** av mindre/lokala avstängningar

KOMMUNEN behöver BYTA HUVUDMÄTARE hos:

Alla husen med **GAMLA HUVUD MÄTARE**, i omr. 1 och 2 (+ 165 och - 233)

- HUS 165, 199, 201, 207, 209, 213, 221, 227, 233, 235, 237, 239, 241, 243 och 247
- Uppdraget skall ta ca **10 minuter** per hus
- OSSF projektledare gör sitt bästa för att ombesörja att **KOMMUNEN** får tillgång till husen ovan

OSSF/RADIATOR behöver BYTA PRIVATA MÄTARE och VENTILER hos:

Kvarvarande husen med **GAMLA PRIVATA MÄTARE** och **VENTILER**, i omr. 1 och 2

- HUS 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229 och 231
- Uppdraget skall ta ca **45 minuter** per hus
- OSSF projektledare gör sitt bästa för att ombesörja att **RADIATOR** får tillgång till husen ovan

Reservation för oförutsedda fel/hinder, bortfall av resurs osv. Avsikten är att **OSSF VVS projektet avslutas** här, men **OSSF** projektledning återkommer med **nytt datum**, för det som ev. kvarstår efter ovan.

OSSF behöver NYCKLAR, eller info om **VEM SOM KAN VARA HEMMA**. Desto bättre vi kan **effektivisera entreprenörernas tillgång/arbete**, desto bättre **begränsar vi kostnaden**.

Förklaring på hus nr: Hus 159 = Oriongatan 159, osv

För total status för alla husen, besök www.orionsodra.se/aktuellt/190108 Projektplan

Samarbetet med/för Medlemmar:

Vi vet att vi har **varit en störning** för alla husen (medlemmar), och **uppskattar** den stora förståelsen, flexibiliteten och samarbetet som vi upplevt från er.

Målet är att, majoriteten kommande VVS arbeten, som kan behövas per hus, kan genomföras med säker och trygg avstängning (vatten per hus och huslänga), normalt utan behov av större kommunala avstängningar, eller andra komplicerande faktorer.

VARNING – Hus som arbetslagen inte lyckats komma åt, löper risken att:

- Defekta vattenmätare ger felaktig förbrukningsvärde, varvid högre kostnad kan debiteras
- Utdömda huvud- eller stoppventiler (2st. vardera) går inte att stänga, vid läckage och vattenskada
- Utdömda huvud- eller stoppventiler (2st. vardera) går sönder, och orsakar läckage och vattenskada

Försäkringar täcker normalt inte skada, som är till följd av undermåligt underhåll.

